

2014/4/9

各位

関西岩場環境整備ネット
西村 良信

烏帽子岩ジャスティスの1ピン目ボルト 整備報告書

謹啓 皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

ジャスティスの1ピン目ボルトのハンガーの回転については、何回か正常位置に戻しましたが気がつくとまた回転している状況でした。グランドフォールの事故があり、ハンガーの回転と事故の関係は特定出来ていませんが、ハンガーのないボルトに変更した方が良いと思いますので、このボルトを抜き取ってケミカルアンカーFixe#014に打ち替えました。以下に報告致します。

*****記*****

実施日時：2014年4月5日(土) 10時から。

メンバー：松本憲親 根津富太郎 西村良信

実施内容：現状のグージョンを抜き取ってFixe#014に打ち替えた。

現状ボルトはHILTI ウェッジ式締付方式アンカー（通称グージョン）L=83mm
Fixe#014+RE500のセットに変更しました。

当日の混雑：天気予報が良くなかったためか、さほどの混雑ではなかった。

変更後の注意：ボルト変更をしてもこれにより安全を保障する物ではありません。

登攀される各位が十分な注意と安全対策を行っていただくようお願いします。


使用資材：



Fixe #014

以上


変更写真
作業中




打ち替え



打ち替え



ケミカル注入



抜き取ったボルトとハンガー



ボルト養生と注意案内

